

ТЕМА	Метод сброса кода неисправности «Е3» для систем VRVIII и ERX серии А (3ф).
Модель	VRVIII / ERX-A

Уважаемые дамы и господа!

Сообщаем Вам о том, что метод сброса кода неисправности «Е3» для моделей RXQ-P7, RXYQ-P7, ERX125~250A7W1B будет отличаться от других моделей.

-Обоснование неисправности: Ошибка «Е3» определяется одним из реле высокого давления и устранение неисправности может быть произведено сервисным инженером.

-Содержание неисправности: Если код неисправности «Е3» появляется на пульте управления внутренним блоком, система может быть перезапущена только при следующих условиях:

1. Падение давления нагнетания ниже установленного значения.
2. Сброс индикации неисправности:

а) Текущий метод устранения (VRVII): Нажать один раз кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на пульте управления для остановки работы и второй раз для запуска системы. Происходит сброс ошибки на внутреннем блоке и наружный блок готов к запуску. Сброс неисправности на каждом внутреннем блоке требуется для того, чтобы была возможность всех блоков работать на охлаждение или нагрев.

б) Новый метод для VRVIII и ERX-A (3ф):

- По умолчанию:
 - ▶ Разблокировать систему, нажав один раз кнопку «Return» (BS3) на плате наружного блока.
 - ▶ Только после этого код неисправности может быть сброшен с пульта управления внутреннего блока по методу 2.а.